


VIKTIG INFORMATION!

Masimo tillbehör, Replacement Earclip, Artnr: 1606 har utgått, 2018-01-31

Infiniti Medical AB informerar härmed om att artikel 1606, Replacement Earclip har utgått från Masimo's produktsortimentet från och med 2018-01-31. Infiniti Medical kommer att leverera produkten så långt lagret räcker.



Artikelnummer: 1606 Ear Clip- utgå
Används tillsammans med Y- sensor,
artnr: 2258/1544

Masimo har ingen ersättningsprodukt för denna artikel. Andra tillbehör som används tillsammans med Y- sensorn kommer fortfarande att finnas tillgängliga. Se nedan:

Nedan tillbehör kan används tillsammans med Y-sensor, 2258/1544



Artnr: 1602, foam Wraps för Y-I sensorn
enpatients, kardborre



Artnr: 1600, klisterlapp för Y-I sensor

Har Ni frågor angående ovan information i detta brev eller önskar mer information så är Ni välkomna att kontakta vår kundsupport på tel. 08-792 12 40, eller den produktspecialist/säljare på Infiniti Medical AB, som Ni idag har kontakt med.

Med vänliga hälsningar
Infiniti Medical AB